Некоммерческое партнёрство
саморегулируемая организация в строительстве
«Региональное объединение организаций строительного комплекса
«Строители Воронежской области»

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Контрольного комитета
НП СРОС «Строители Воронежской области»

г. Воронеж «22» января 2014 г.
ул. Кольцовская, 58а 11.00

Председательствующий на заседании – Смирнов Михаил Павлович – директор ВРО ООО «РОИС»

Из 7 членов контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 5 (кворум имеется):

1. Евстратов Александр Васильевич – директор ООО «Спецремстрой»
2. Свиридов Николай Викторович – директор ООО «РСУ-43»
3. Смирнов Михаил Павлович – директор ВРО ООО «РОИС»
4. Дедов Николай Васильевич – исполнительный директор ООО «Монтажавтоматика»
5. Хлоповских Алексей Дмитриевич – технический директор ООО «АНПС»

На заседании контрольного комитета присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Акимова Ю.С. – специалист по техническому регулированию и качеству строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2. Путилина И.Л. – ведущий эксперт – консультантНП СРОС «Строители Воронежской области»
3. Авдеев И.В. – заместитель генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области».
4. Авраменко Н.И. – ведущий специалист по контролю НП СРОС «Строители Воронежской области».

Повестка дня заседания Контрольного комитета:

1. Рассмотрение результатов плановых проверок
1) МКУ «ДЕЗ КС»
2) ЗАО «Промвентиляция»
3) ООО «УС-2 Интердорстрой»
4) ООО «ГазСпецСтрой»
5) «МКРТП»
6) ОАО «СРСУ-7»
7) ЗАО «фирма «СМУР»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых проверок:

1) МКУ «ДЕЗ КС»

2) ЗАО «Промвентиляция»
3) ООО «УС-2 Интердорстрой»
4) ООО «ГазСпецСтрой»
5) «МКРТП»
6) ОАО «СРСУ-7»
7) ЗАО «фирма «СМУР»

Обсуждается каждая организация

1. **МКУ «ДЕЗ КС»**

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 149 от «27» ноября 2013 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» Учрежд. МКУ "ДЕЗ КС":

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение требований стандартов Партнерства:
 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве"
4. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что Учрежд. МКУ "ДЕЗ КС"допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Не предоставлены копии трудовых книжек с основного места работы Рязанцева Ю.К., Горлищева П.Г., Буренина Н.А. и Садырина А.М.	п.4.5.3. Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2	Не предоставлены удостоверения по охране труда, пожарной и электробезопасности.	1.Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29 2.ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6 3.Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать Учрежд. МКУ "ДЕЗ КС":

1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии трудовых книжек с основного места работы Рязанцева Ю.К., Горлищева П.Г., Буренина Н.А. и Садырина А.М. **в срок до «05» февраля 2014 г.**

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию удостоверения по охране труда, о прохождении пожарно-технического минимума, с допуском к работе в электроустановках **в срок до «22» февраля 2014 г.**

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н. И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

2.ЗАО «Промвентиляция»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 151 от «04» декабря 2013 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ЗАО «Промвентиляция»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение требований стандартов Партнерства:
 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве"
4. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ЗАО «Промвентиляция»допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Не хватает специалистов для выполнения заявленных видов работ.	п. 6 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2	Не откорректированы формы № 5 и № 6 в соответствии со штатным расписанием.	Положение «Об условиях членства, порядке приема и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
3	Нет удостоверений по охране труда у членов комиссии по проверке знаний требований охраны труда у работников организации.	Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29
4	Нет удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума у ответственного за пожарную безопасность.	Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ЗАО «Промвентиляция»:

1.1.Обеспечить виды работ необходимым количеством специалистов и предоставить на них соответствующие документы (копии трудовых книжек, дипломов и удостоверений), откорректированные формы № 5 и № 6 или подать заявление на исключение видов работ в срок **до «05» февраля 2014 года.**

1.2.Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии удостоверений членов комиссии по охране труда в срок до**«22» февраля 2014 года.**

1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума в срок до**«22» февраля 2014 года.**

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н. И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов.

«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

3. ООО «УС-2 Интердорстрой»

СЛУШАЛИ: Авраменко Н.И. – ведущего специалиста по контролю НП СРОС «Строители Воронежской области», которыйдоложил о том, что в настоящее время в отношении ООО «УС-2 Интердорстрой» введена процедура наблюдения и что с 01.12.2013 г. строительную деятельность общество не осуществляет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету Партнерства рассмотреть данную организацию на ближайшем заседании с целью приостановления действия свидетельства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

4.ООО «ГазСпецСтрой»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 158 от «20» декабря 2013 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «ГазСпецСтрой»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение требований стандартов Партнерства:
 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве"
4. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ООО «ГазСпецСтрой»допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Закончилось действие удостоверений по охране труда.	Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «ГазСпецСтрой»:

1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию действующие удостоверения по охране труда **в срок до «22» февраля 2014 года.**

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И.Л.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

5. «МКРТП»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 160 от «26» декабря 2013 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» «МКРТП»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;

2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение требований стандартов Партнерства:
- СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве"
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.31 - 2012 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3. Строительство оснований из минеральных материалов не обработанных вяжущими"
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.37-2012 "Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона»
4. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что «МКРТП»допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Вид работ 25 не обеспечен линейными работниками.	п. 6 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2	Не откорректированы формы № 5 и № 6 (в связи с увольнением 4-х ИТР)	Положение «Об условиях членства, порядке приема и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
3	Нет приказа о назначении ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6
4	Нет удостоверения с допуском к работе в электроустановках у ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6
5	Нет удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума (ПТМ) у ответственного лица.	Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»
6	Нет приказа о назначении ответственного лица за подготовку к проверке	П.7.2.Правил контроля в области саморегулирования
7	Нет приказа о введении в действие стандартов Партнерства	СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве»

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать «МКРТП»:

1.1. Обеспечить вид работ 25 линейными работниками, предоставить на них соответствующие документы (копии трудовых книжек, дипломов и удостоверений о повышении квалификации), а так же откорректированные формы № 5 и № 6 **в срок до «05» февраля 2014 года.**

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии приказа о назначении ответственного за электрохозяйство и удостоверение с допуском к работе в электроустановках **в срок до «22» февраля 2014 года.**

1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию удостоверения о прохождении ПТМ **в срок до «22» февраля 2014 года.**

1.4. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии приказа о назначении ответственного лица за подготовку к проверке и приказ о введении в действие стандартов Партнерства **в срок до «05» февраля 2014 года.**

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н. И.

3.Рекомендовать Совету Партнерства приостановить действие свидетельства о допуске.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

6.ОАО «СРСУ-7»

СЛУШАЛИ: Авдеева И.В. – заместителя генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области», который доложил о том, что ОАО «СРСУ-7» к моменту проверки не подготовило все необходимые документы. Срок устранения замечаний был дан до 14.01.2014 г. – замечания были устранены вовремя. Замечания по вопросу повышения квалификации на данный момент устраняются – специалисты приступили к обучению (договор на обучение и платежное поручение предоставлены).

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию и не применять никаких мер в отношении ОАО «СРСУ-7».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

7.ЗАО фирма «СМУР»

СЛУШАЛИ: Авдеева И.В. – заместителя генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области», который доложил о том, что ЗАО фирма «СМУР» к моменту проверки не подготовило все необходимые документы. Срок устранения замечаний был дан до 14.01.2014 г. – замечания были устранены вовремя. Замечания по вопросу аттестации в единой системе аттестации НОСТРОЙ на данный момент устраняются.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию и не применять никаких мер в отношении ЗАО фирма «СМУР».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Председатель Заседания Контрольного комитета **М.П.Смирнов**

Секретарь Контрольного комитета **Ю.С.Акимова**