Некоммерческое партнёрство
саморегулируемая организация в строительстве
«Региональное объединение организаций строительного комплекса
«Строители Воронежской области»

ПРОТОКОЛ № 6
заседанияКонтрольного комитета
НП СРОС «Строители Воронежской области»

г. Воронеж «10»октября 2013 г.
ул. Кольцовская, 58а 11.00

Председательствующий на заседании –Алферов Виктор Иванович – директор воронежского филиала ФГУП «РОСДОРНИИ»

Из 7 членов контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 5 (кворум имеется):

1. Алферов Виктор Иванович –директор воронежского филиала ФГУП «РОСДОРНИИ»
2. Свиридов Николай Викторович – директор ООО «РСУ-43»
3. Дедов Николай Васильевич – исполнительный директор ООО «Монтажавтоматика»
4. Макаренко Александр Николаевич – генеральный директор ЗАО «МПМК-78»
5. Смирнов Михаил Павлович – директор ВРО ООО «РОИС»

На заседании контрольного комитета присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Акимова Ю.С. – специалист по техническому регулированию и качеству строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2. Путилина И.Л. – ведущий эксперт – консультантНП СРОС «Строители Воронежской области»
3. Авдеев И.В. – заместитель генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области».
4. Авраменко Н.И. – ведущий специалист по контролю НП СРОС «Строители Воронежской области».

Повестка дня заседания Контрольного комитета:

1. Рассмотрение результатов плановых проверок
1) ООО «КотлСпецСтрой»
2) ООО ПКФ «Лик»
3) ООО «Монтажник-А»
4) ООО «Стройпроектсервис»
5) ООО Кирпичный завод «Гвазденский»
6) ОАО «ВНИИКП»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых проверок:

1) ООО «КотлСпецСтрой»
2) ООО ПКФ «Лик»
3) ООО «Монтажник-А»
4) ООО «Стройпроектсервис»
5) ООО Кирпичный завод «Гвазденский»
6) ОАО «ВНИИКП»

Обсуждается каждая организация

1. **ООО «КотлСпецСтрой»**

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 97 от «01» августа 2013 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «КотлСпецСтрой»:

1. требованийк выдаче Свидетельства о допуске;

2. требованийправил саморегулирования;

3.требованийстандартов Партнерства;

4. условий членства в Партнерстве;

установлено, что ООО «КотлСпецСтрой»допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Не предоставлено удостоверение о повышении квалификации Гаврилова А.В.	п.4.5.1.Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2	Не предоставлено руководство по качеству и политику в области качества	СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве»

РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать ООО «КотлСпецСтрой»:
1.1.Предоставить удостоверение о повышении квалификации Гаврилова А.В. в исполнительную дирекцию **в срок до «23» октября 2013 г.**
1.2.Разработать и предоставить руководство по качеству и политику в области качествав исполнительную дирекцию **в срок до «23» октября 2013 г.**
2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н. И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

2.ООО ПКФ «Лик»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 103 от «06» августа 2013 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО ПКФ «Лик»:

1. требованийк выдаче Свидетельства о допуске;

2. требованийправил саморегулирования;

3.требованийстандартов Партнерства;

4. условий членства в Партнерстве;

установлено, что ООО ПКФ «Лик»допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Не обучен на курсах повышения квалификации Лященко Г.Ю.	п.4.5.1Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2	Задолженность по членским взносам в сумме 27 500 руб.	Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов» НП СРОС «Строители Воронежской области»

Пункт 2 выполнен 09.10.2013 г.

РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать ООО ПКФ «Лик»:
1.1. Пройти повышение квалификации (с последующей аттестацией) Лященко Г.Ю. и предоставить копию удостоверения в исполнительную дирекцию **в срок до «10» ноября 2013 г.**
2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

3. ООО «Монтажник-А»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 113 от «23» августа 2013 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «МОНТАЖНИК-А»:

1. требованийк выдаче Свидетельства о допуске;

2. требованийправил саморегулирования;

3.требованийстандартов Партнерства;

4. условий членства в Партнерстве;

установлено, что ООО «МОНТАЖНИК-А»допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Истек срок действия удостоверения с группой допуска к электроустановкам	ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «МОНТАЖНИК-А»:

1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию Партнерства действующее удостоверение с допуском к электроустановкам **в срок до «31» октября 2013 г.**

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н. И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

4.ООО «Стройпроектсервис»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 114 от «27» августа 2013 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «Стройпроектсервис»:

1. требованийк выдаче Свидетельства о допуске;

2. требованийправил саморегулирования;

3.требованийстандартов Партнерства;

4. условий членства в Партнерстве;

установлено, что ООО «Стройпроектсервис»допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	ИТР организации не прошли аттестацию в системе НОСТРОЙ.	п.4.5.1.Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области».
2	Задолженность по членским взносам в размере 13 750 руб.	Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов» НП СРОС «Строители Воронежской области».
3	Нет удостоверения с группой допуска к электроустановкам ответственного лица.	ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6.
4	Нет удостоверений по охране труда у ответственных лиц.	Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «Стройпроектсервис»:

1.1. Пройти аттестацию в системе НОСТРОЙ в срок до «10» ноября 2013 года.

1.2.Погасить задолженность по членским взносам в срок до «23» октября 2013 г.

1.3.Предоставить в исполнительную дирекцию партнерства действующее удостоверение с допуском к электроустановкам в срок до «10» ноября 2013 г.
1.4. Предоставить в исполнительную дирекцию партнерства действующие удостоверения по охране труда в срок до «10» ноября 2013 г.
2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н. И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

5.ООО Кирпичный завод «Гвазденский»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 119 от «09» сентября 2013 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО кирпичный завод «Гвазденский»:

1. требованийк выдаче Свидетельства о допуске;

2. требованийправил саморегулирования;

3.требованийстандартов Партнерства;

4. условий членства в Партнерстве;

установлено, что ООО кирпичный завод «Гвазденский»допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Не прошел повышение квалификации главный механик Высоцкий В.Н.	п.4.5.1.Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2	Задолженность по членским взносам в размере 13 750 руб.	Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов» НП СРОС «Строители Воронежской области»
3	Нет удостоверений о прохождении ПТМ (пожарно-технический минимум).	Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»

РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать ООО кирпичный завод «Гвазденский»:
1.1.Пройти повышение квалификации (с последующей аттестацией) главному механику Высоцкому В.Н. и предоставить копию удостоверения в исполнительную дирекцию **в срок до «10» ноября 2013 г.**
1.2.Оплатить членские взносы за 3-й квартал 2013 года **в срок до «23» октября 2013 г.**
1.3.Предоставить копию удостоверения о прохождении ПТМ в исполнительную дирекцию **в срок до «10» ноября 2013 г.**
2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И. Л.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

6.ОАО «ВНИИКП»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 128 от «08» октября 2013 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ОАО «ВНИИКП»:

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;

2. требований правил саморегулирования;

3.требований стандартов Партнерства;

4. условий членства в Партнерстве;

5.устранение ранее выявленных замечаний.

установлено, что ОАО «ВНИИКП» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Документы на проверку не подготовлены.	п.7.2.Правил контроля в области саморегулирования
2	Истек срок действия удостоверения с группой допуска к электроустановкам.	ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6
3	Нет удостоверения о прохождении ПТМ (пожарно-технического минимума).	Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ОАО «ВНИИКП»:

1.1.Подготовить документы для проверки и предоставить их в исполнительную дирекцию **в срок до «31» октября 2013 г.**

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию партнерства действующее удостоверение с допуском к электроустановкам **в срок до «31» октября 2013 г.**

1.3. Предоставить копию удостоверения о прохождении ПТМ в исполнительную дирекцию **в срок до «31» октября 2013 г**

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Председатель Заседания Контрольного комитета **В.И.Алферов**

Секретарь Контрольного комитета **Ю.С.Акимова**