

**Некоммерческое партнёрство  
саморегулируемая организация в строительстве  
«Региональное объединение организаций строительного комплекса  
«Строители Воронежской области»**

---

**ПРОТОКОЛ № 7  
заседания Контрольного комитета  
НП СРОС «Строители Воронежской области»**

г. Воронеж  
ул. Кольцовская, 58а

«18» декабря 2013 г.  
11.00

---

**Председательствующий на заседании – Алферов Виктор Иванович – директор воронежского филиала ФГУП «РОСДОРНИИ»**

Из 7 членов контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались все (кворум имеется):

1. Алферов Виктор Иванович -директор воронежского филиала ФГУП «РОСДОРНИИ».
2. Евстратов Александр Васильевич - директор ООО «Спецремстрой».
3. Свиридов Николай Викторович - директор ООО «PCY-43».
4. Дедов Николай Васильевич - исполнительный директор ООО «Монтажавтоматика».
5. Макаренко Александр Николаевич - генеральный директор ЗАО «МПК-78».
6. Смирнов Михаил Павлович - директор ВРО ООО «РОИС».
7. Хлоповский Алексей Дмитриевич - технический директор ООО «АНПС».

**На заседании контрольного комитета присутствовали без права голосования следующие лица:**

1. Авдеев И.В. - заместитель генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области».
2. Бабкина Н.А. - начальник юридического отдела НП СРОС «Строители Воронежской области».
3. Путилина И.Л. - ведущий эксперт-консультант НП СРОС «Строители Воронежской области».

**Приглашенные:**

1. Директор ЗАО Воронежское СМУ «СЭММ» - Шкаринов Сергей Иванович – не явился;
2. Генеральный директор ООО «Капитал» - не явился.

**Повестка дня заседания Контрольного комитета:**

**1. Рассмотрение результатов плановых проверок:**

- 1) ЗАО Воронежское СМУ «СЭММ»;
- 2) ООО «Капитал».

## 2. Утверждение отчета о работе Контрольного комитета за 2013 год.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Рассмотрение результатов плановых проверок:

- 1) ЗАО Воронежское СМУ «СЭММ»;
- 2) ООО «Капитал».

Обсуждается каждая организация

### 1.ЗАО Воронежское СМУ «СЭММ»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 144 от «20» ноября 2013 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ЗАО Воронежское СМУ «Спецэлеватормеломонтаж»:

- 1.соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
- 2.соблюдение правил саморегулирования;
- 3.соблюдение требований стандартов Партнерства:
  - СТО-СРО-0002-2011\* «Система контроля качества в строительстве»;
- 4.соблюдение условий членства в Партнерстве;

**установлено**, что ЗАО Воронежское СМУ «Спецэлеватормеломонтаж» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Не прошел повышение квалификации главный энергетик Шишков А.А.	п.4.5.1.Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»

#### **РЕШИЛИ:**

1.Рекомендовать ЗАО Воронежское СМУ «Спецэлеватормеломонтаж»:

1.1.Пройти повышение квалификации (с последующей аттестацией) главному энергетiku Шишкову А.А. и предоставить в исполнительную дирекцию копию удостоверения **в срок до «31» января 2014 г.**

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

## 2.000 «Капитал»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 126 от «25» сентября 2013 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «Капитал»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение требований стандартов Партнерства:
  - СТО-СРО-0002-2011\* «Система контроля качества в строительстве»;
  - СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.31 – 2012 «Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3. Строительство оснований из минеральных материалов не обработанных вяжущими»;
  - СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.37 – 2012 «Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона».
4. соблюдение условий членства в Партнерстве;
5. устранение ранее выявленных замечаний.

установлено, что ООО «Капитал» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Документы на проверку не подготовлены	п.7.2.Правил контроля в области саморегулирования
2	Не укомплектован штат ИТР	п.6.7 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
3	Отсутствует решение учредителя о назначении директора	Положение «Об условиях членства, порядке приема и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»

### РЕШИЛИ:

- 1.Рекомендовать ООО «Капитал»:
  - 1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию документы по проверке, согласно приложения 1 в срок до «30» декабря 2013 года.
  - 1.2.Укомплектовать штат инженерно-техническими работниками.
  - 1.3.Предоставить в исполнительную дирекцию решение учредителя о назначении директора в срок до «24» декабря 2013 года.
- 2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н.И.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 7 голосов.  
«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение отчета о работе Контрольного комитета за 2013 год»:**

**ВЫСТУПИЛ:** с отчетом о работе Контрольного комитета за 2013 год И.В.Авдеев.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет о работе Контрольного комитета за 2013 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Председатель Заседания  
Контрольного комитета**



**В.И.Алферов**

**Секретарь Контрольного комитета**

