

ЗАО «МПК-78» (Членство прекращено)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Страхование](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Закрытое акционерное общество «Монтажная передвижная механизированная колонна-78»
Сокращенное наименование юридического лица	ЗАО «МПК-78»
Регистрационный номер члена в реестре СРО	122
Город	с. Хреновое
ИНН	3602007866
ОГРН/ОГРНИП	1043687000543
Дата государственной регистрации юридического лица	25.03.2004
Номер протокола вступления	17 от 02.12.2009 г.
Дата регистрации в реестре СРО	02.12.2009
Орган принятия решения о вступлении	Совета НП СРОС "Строители Воронежской области"
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 20.11.2009 г. №139
Номер протокола исключения	76
Дата исключения	26.10.2015
Орган принятия решения об исключении	Совет АСРО "Строители Черноземья"
Основание для исключения из членов СРО	п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске)
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Генеральный директор Макаренко Александр Николаевич
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	397740, Воронежская область, Бобровский район, с. Хреновое
Фактический адрес	397740, Воронежская область, Бобровский район, с. Хреновое
Электронная почта организации	mpmk78@mail.ru
Контактный телефон	(47350) 6-16-05

Сведения о наличии права на выполнение работ:

Статус члена в СРО:

Членство прекращено

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет

Отсутствует

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Нет	Нет	Нет

Сведения о страховании:

Страховая сумма по договору страхования

5 000 000,00

Страховая компания

[Филиал Открытое акционерное общество "Межотраслевой страховой центр" г. Воронеж](#)

Дата окончания действия договора страхования

28.12.2015

Информация о страховых договорах

5 000 000,00 руб. Страховой полис №ОС № 33-00166/14 ВР от 17.12.2014

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО «МПК-78»:

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая, Документарная	2013	Июль	Готов Подготовлен акт №81 от 4 июля 2013 г.	1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске; 2. соблюдение правил саморегулирования; 3. соблюдение требований стандартов Партнерства: - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве" 4. соблюдение условий членства в Партнерстве.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая, Выездная	2014	Июль	Готов Подготовлен акт №68 от 17 июля 2014 г.	1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске; 2. соблюдение правил саморегулирования; 3. соблюдение требований стандартов Партнерства: - СТО 005 НОСТРОЙ 2.33.52-2012 «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство» - СТО 005 НОСТРОЙ 2.6.54-2012 "Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля" 4. соблюдение условий членства в Партнерстве.
Плановая, Выездная	2015	Июль	На подготовке	1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске; 2. соблюдение правил саморегулирования; 3. соблюдение условий членства в Партнерстве.

Элементы 1—3 из 3.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарного комитета №5 от 18 июня 2015 г. выдано предписание №10 от 18.06.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений		
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам	Решением Совета НП СРОС "Строители Воронежской области" №74 от 17 сентября 2015 г. в срок до 17 октября 2015 г. действие свидетельства о допуске №0122.03-2009-3602007866-С-005 от 19.12.2012 г. приостановлено	17.10.2015	Прекращено, решение Совета АСРО "Строители Черноземья", протокол №76 от 26.10.2015 г.
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам	Решением Совета АСРО "Строители Черноземья" №76 от 26 октября 2015 г. действие свидетельства о допуске №0122.03-2009-3602007866-С-005 от 19.12.2012 г. прекращено		Прекращено

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<u>Исключение из членов саморегулируемой организации</u>	Решением Совет АСРО "Строители Черноземья" №76 от 26 октября 2015 г. организация исключена из членов СРО (п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске))		Внесены изменения в реестр

Элементы 1—4 из 4.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[0122.03-2009-3602007866-С-005 от 19.12.2012 г.](#)

[0122.02-2009-3602007866-С-005 \(11.10.2012 - 19.12.2012\) от 11.10.2012 г.](#)

[0122.01-2009-3602007866-С-005 \(28.12.2010 - 11.10.2012\) от 28.12.2010 г.](#)