

ОТЧЕТ

Исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации по соблюдению ими обязательных требований, установленных правилами саморегулирования, стандартами саморегулирования, техническими регламентами и иными документами Ассоциации за IV квартал 2015 года

Согласно годовому плану в IV квартале 2015 года планировалось осуществить проверки **27 членов** Ассоциации, кроме того, по просьбе руководителей организаций с III на IV квартал были перенесены проверки ООО «Газсбыт», ООО «УК ВАТП» и ВРО ООО «РОИС».

В 4 организациях запланированные проверки не проводились:

- в ОАО «Связьстрой-1», ООО «Газсбыт» и ООО «Техносистем» - в связи с добровольным выходом из членов Ассоциации;
- в ООО «СМУ №3 ДСК» - в связи с приостановлением действия свидетельства.

Таким образом, фактически в отчетном периоде осуществлены плановые проверки **26 организаций**.

В ходе проведенных проверок **не выявлены нарушения** у 7 членов Ассоциации: ООО «Предприятие ДВК-Черноземье», ООО Воронежское СМУ «Спецэлеватормонтаж», ООО «СК-Ремстроймонтаж», АО «Воронежнефтепродукт», ООО «СЕРВИС», ООО УК «Жилпроект», ЗАО «ВЭД-ИНВЕСТ».

Остальные прошедшие проверку организации **допустили нарушения**, основными из которых являются:

- **не соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске** в части своевременности повышения квалификации и прохождения аттестации ИТР. Так, в 9 организациях не была повышена квалификация у 33 специалистов, в 13- не произведена аттестация 139 работников;

- **не соблюдение правил саморегулирования об обязательном страховании гражданской ответственности** — закончился срок действия индивидуального договора страхования у «МКРТП», ОАО «Воронежэнергоремонт» не оплатило страховую премию по договору коллективного страхования;

- **не соблюдение условий членства** в части своевременности уплаты целевых и членских взносов, а также своевременности продления сроков действия удостоверений у ответственных работников по охране труда и

электробезопасности. Так, на момент проверки задолженность по уплате членских взносов имели 4 проверяемые организации на сумму 195 750 рублей, в том числе:

- «МКРТП» - 42 500 руб.
- ОАО «Строймост» - 75 000 руб.
- ООО «РУСЬ МОНОЛИТ» - 62 000 руб.
- ООО ВПФ «ПССВ» - 16 250 руб.

К окончанию отчетного периода ООО ВПФ «ПССВ» погасило имевшуюся задолженность, однако по состоянию на 01.01.2016г в целом по Ассоциации 8 членов остались должниками по уплате целевых и членских взносов на общую сумму 334 500 рублей.

В 2 организациях у 7 специалистов закончился срок действия по охране труда, в 3 организациях у 4 ответственных за электрохозяйство отсутствовали действующие удостоверения с допуском к работам в электроустановках;

-не соблюдение требований Стандарта системы качества — организация ГУП ВО «Облкоммунсервис» на момент проверки не имела заключенного договора с аттестованной (аккредитованной) лабораторией.

В IV квартале проверено **соблюдение требований стандартов Ассоциации:**

- СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве» и СТО-005 НОСТРОЙ 2.25.37-2012 «Автомобильные дороги. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона» при ремонте асфальтобетонного покрытия по ул. Беговая на участке от остановки транспорта «Геологоразведка» до перекрестка с ул. Народная (подрядчик-«МКРТП»);

- СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве» и СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-214 «Система контроля качества «НОСТРОЙ». «Требования и руководство по применению в строительных организациях» при проверке исполнительной документации на пробуренную разведочно-эксплуатационную скважину № 001/354 для водоснабжения газосиликатного завода в с.Хренище Бобровского района Воронежской области (подрядчик — ООО ВПФ «ПССВ»);

- СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве» и СТО 005 НОСТРОЙ 2.10.64 — 2013 «Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ» при изготовлении методом полистовой сборки бака охлажденной воды объемом 50 куб. метров (подрядчик — ОАО «Воронежэнергоремонт»);

- СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве» и СТО 005 НОСТРОЙ 2.33.52-2012 «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство» на реконструкции здания Зеленого театра в Центральном парке культуры и отдыха г.Воронежа (субподрядчик-ОАО «ДСК»);

- СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве». Монтаж резервуара емкостью 700 м.куб. для хранения стирола и

осуществление общестроительных работ на АО «Воронежсинтезкаучук» (подрядчик - ООО «Корифей»).

Значительных нарушений требований перечисленных нормативных документов **не установлено**. Мелкие отступления устранены в ходе проверок.

Материалы контрольных проверок **11 организаций** рассмотрены на заседании Контрольного комитета, который вынес соответствующие решения.

Генеральный директор
АСРО «Строители Черноземья»



А.Д.Никулин