

Утверждено
Советом АСРО «Строители Черноземья»
Протокол № 96 от «19» 02 2017 г.

ОТЧЕТ

Исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации по соблюдению ими обязательных требований, установленных правилами саморегулирования, стандартами саморегулирования и иными документами Ассоциации за 4 квартал 2016 года.

Согласно годовому плану в 4 квартале 2016 года планировалось провести 26 контрольных проверок членов Ассоциации.

В 9 организациях проверки не производились:

- в ООО «Сервис», АО «ДСК» и ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» в связи с добровольным выходом из членов Ассоциации;
- в ООО «СК-Ремстроймонтаж», ОАО «Строймост», ООО «РУСЬ МОНОЛИТ», ЗАО «ВЭД ИНВЕСТ» и «МКРТП» в связи с исключением из членов Ассоциации;
- в ООО «СМУ №3 ДСК» в связи с приостановлением свидетельства о допуске.

В ООО «Монтажник-А» в связи с просьбой руководителя о переносе контрольных мероприятий на более поздний срок проверка проведена в 4 квартале.

В ходе фактически осуществленных 18 плановых проверок **не выявлены нарушения** у 10 членов Ассоциации: АО «Воронежстрой», ООО «РСУ-43», ООО «ВМУ-2», АО фирма «СМУР», АО «Воронежнефтепродукт», ООО «Предприятие ДВК-Черноземье», ООО УК «Жилпроект», ГУП ВО «Облкоммунсервис», ОАО «Воронежтрубопроводстрой» и ООО «ГазСпецСтрой».

Остальные прошедшие проверку организации **допустили нарушения**, основными из которых являются:

- **не соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске** в части своевременности повышения квалификации и прохождения аттестации инженерно-технических работников: в ООО ВПФ «ПССВ», ООО Воронежское СМУ «СЭММ», ООО «Монтажник-А» и ООО «Корифей» не была повышена квалификация у 9 специалистов, в ООО ВПФ «ПССВ» и АО «СРСУ-7» не произведена аттестация 4 ИТР;

- **не соблюдение условий членства** в части своевременности уплаты целевых и членских взносов, а также своевременности продления сроков действия удостоверений у ответственных работников по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности.

На момент проверки задолженность по уплате членских взносов имели 2 проверяемые организации на общую сумму 30 000 рублей, в том числе:

- ВРО ООО «РОИС» - 13 750 руб.
- ОАО «Воронежэнергоремонт» - 16 250 руб.

У специалистов АО «СРСУ-7», ООО «Монтажник» и ООО «Монтажник-А» просрочены удостоверения по охране труда. В АО «СРСУ-7» у ответственного за электрохозяйство закончился срок действия удостоверения с допуском к работе в электроустановках.

В 4 квартале проведены 5 выездных проверок, в ходе которых проверены **соблюдения требований стандартов Ассоциации:**

- СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве» и СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 «Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях» на строительстве объекта «Сооружение автоматизированной системы контроля радиационной обстановки», входящем в состав Энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 (подрядчик - АО фирма «СМУР»), при осуществлении строительного контроля работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул.Комиссаржевской, 8А (технический заказчик - ГУП ВО «Облкоммунсервис»);

- СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве», СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 «Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях», и СТО 005 НОСТРОЙ 2.10.64-2013 «Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ» на строительстве кондитерской фабрики в с. Горожанка Рамонского района Воронежской области при производстве работ по монтажу трубопроводов систем питьевого и технического водоснабжения (подрядчик - ООО «ГазСпецСтрой») и при производстве работ в г.Воронеже на теплотрассе по ул.Пешестрелецкая при замене деформационного шва (подрядчик -АО «СРСУ-7»);

- СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве», СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 «Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях» и СТО 005 НОСТРОЙ 2.33.14-2012 «Организация строительного производства. Общие положения» при производстве ремонтных работ на объекте «Здание Мариинской гимназии» в г.Воронеж, проспект Революции, 32 (подрядчик - ООО «РСУ-43»).

В ходе проверок отступлений от требований перечисленных стандартов Ассоциации **не выявлено.**

Большинство из числа ранее перечисленных нарушений устранены в ходе проверок или в сроки, рекомендованные контрольными комиссиями. Материалы контрольных проверок по ООО ВПФ «ПССВ», ВРО ООО «РОИС», ОАО «Воронежэнергоремонт» и АО «СРСУ-7», которые своевременно не устранили допущенные нарушения, были рассмотрены на заседании Контрольного комитета. Особо отмечена недисциплинированность ОАО «Воронежэнергоремонт» в отношении исполнения условий членства в

Ассоциации. За систематическое нарушение сроков уплаты ежегодных членских взносов материалы по этой организации были переданы в Дисциплинарный комитет для принятия мер дисциплинарного воздействия.

Генеральный директор АСРО
«Строители Черноземья»



А.Д.Никулин