

**Утверждено**

**Советом АСРО «Строители Черноземья»**

**Протокол № 142 от « 25 » декабря 2018г.**

## **ОТЧЕТ**

### **Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации по соблюдению ими обязательных требований, установленных правилами саморегулирования и иными документами Ассоциации за 4-й квартал 2018 года.**

В соответствии с годовым планом проверок членов АСРО «Строители Черноземья» на 2018 год в четвертом квартале текущего года намечалось проведение 22 плановых проверок.

Фактически осуществлены 18 плановых контрольных мероприятий: не проведены проверки ООО Воронежское СМУ «СЭММ», ООО «Предприятие ДВК-Черноземье», ООО «РСУ-43» и ООО «ВИШОВИ» в связи с прекращением их членства в Ассоциации.

Из общего числа проверок 9 были осуществлены в форме документарных и 9 в форме выездных проверок.

Плановые выездные проверки проводились:

- 4 проверки с выездом на объекты строительства для проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании, а также требований, установленных в стандартах НОСТРОЙ на процессы выполнения работ: на строительстве средней школы на 1101 место по ул.Ф.Тютчева в г.Воронеже (подрядчик- ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»), на «Реконструкции Воронежской ТЭЦ-1.Строительство ПГУ-223 МВт» (подрядчик – ОАО «Воронежэнергоремонт»), на объекте «Увеличение мощности производства термоэластопластов с 50 до 100 тысяч тонн в год на АО «Воронежсинтезкаучук» (подрядчик – ООО «Корифей»), на строительстве газопровода среднего и низкого давления в с.Левая Россошь Каширского муниципального района Воронежской области (подрядчик – ГУП ВО «Облкоммунсервис»);
- 5 проверок с выездом на место нахождения офисов АО фирма «СМУР», ООО ВПФ «ПССВ», ООО «Спецстрой МСО», АО «Воронежнефтепродукт» и ОАО

«Воронежтрубопроводстрой» для проверки сведений, содержащихся в предоставленных в АСРО «Строители Черноземья» документах, подтверждающих соблюдение указанными организациями требований стандартов и правил Ассоциации, а также иных внутренних документов Ассоциации.

В связи с получением исполнительной дирекцией АСРО «Строители Черноземья» информационных писем Верхне-Донского управления Ростехнадзора проведены внеплановые проверки ООО «Фирма СМУ-5» и ООО «Корифей» с выездом на объект строительства «Увеличение мощности производства термоэластопластов с 50 до 100 тысяч тонн в год на АО «Воронежсинтезкаучук».

Кроме того, в связи с не устранением ранее выявленных нарушений, повлекших приостановление права осуществлять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, проведены внеплановые проверки ООО «ТехноСтройМонтаж», ООО «Капитал» и ООО «УК ВАТП».

В ходе фактически осуществленных 23 плановых и внеплановых проверок **не выявлены нарушения** у 10 организаций: АО фирма «СМУР», АО «Воронежстрой», ООО ВПФ «ПССВ», ООО «ВГЭС», ООО «ИкодомосСтрой», АО «Воронежэнергопродукт», ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖилСтрой», ООО «ГазСпецстрой», ООО «Сагрес» и ИП Осенков В.В.

Остальные прошедшие проверку организации **допустили нарушения**, основными из которых являются:

1. Не соблюдение требований **Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья»**: ВРО ООО «РОИС» и ООО «Капитал» не предоставили документы согласно уведомлению о предстоящей проверке;
2. Не соблюдение требований **Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»**, в том числе о **размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов**:

- в ВРО ООО «РОИС», ООО «ТехноСтройМонтаж», ООО «Капитал» и ООО «УК ВАТП» отсутствует требуемое количество специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

- ВРО ООО «РОИС», ОАО «Воронежэнергоремонт», ОАО «Воронежтрубопроводстрой», ООО «ТехноСтройМонтаж» и ООО «Капитал»

на момент проверки имели задолженность уплате целевых и членских взносов на общую сумму 487 658 рублей;

- в ВРО ООО «РОИС», ООО «ТехноСтройМонтаж» и ООО «УК ВАТП» отсутствуют договоры аренды офиса;

- в ГУП ВО «Облкоммунсервис» отсутствуют приказы и положение о системе контроля качества;

- в ООО «Корифей» начальники участков Володин А.В. и Рязанцев Н.В., включенные в форму №5 в качестве специалистов для выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, не прошли повышение квалификации;

3. Не соблюдение **Требований к страхованию риска гражданской ответственности членами АСРО «Строители Черноземья», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования:** в ВРО ООО «РОИС», ООО «ТехностройМонтаж» и ООО «УК ВАТП» отсутствуют действующие договоры страхования;

4. Не соблюдение требований **Положения об аттестации руководителей и специалистов членов АСРО «Строители Черноземья» по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору:** в ОАО «Воронежэнергоремонт» отсутствует актуальный приказ о должностях работников, подлежащих аттестации по правилам Ростехнадзора;

5. Не соблюдение **требований федерального законодательства о градостроительной деятельности и о техническом регулировании:**

- на строительстве объекта «Средняя школа на 1101 место по ул.Ф.Тютчева в г.Воронеже» (подрядчик- ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2») на рабочих чертежах отсутствует штамп «В производство работ», не соответствуют установленным требованиям Ростехнадзора оформленные акты освидетельствования скрытых работ, на объекте строительства отсутствует нормативно-техническая документация, в том числе стандарты НОСТРОЙ на процессы выполнения работ;

- на объекте «Реконструкция Воронежской ТЭЦ-1.Строительство ПГУ-223 МВт (подрядчик – ОАО «Воронежэнергоремонт») общий журнал производства работ не имеет номера, в разделе №3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» с 29.10.2018г. отсутствует подпись ответственного лица, с 02.11.2018 г. записи о производимых работах не ведутся;

- в ООО «Спецстрой МСО» у ответственных работников отсутствуют удостоверения о прохождении обучения по охране труда и пожарной

безопасности.

Акты всех перечисленных плановых и внеплановых проверок рассмотрены и утверждены Контрольным комитетом Ассоциации. Большинство из перечисленных в них нарушений устранены в установленные сроки.

Материалы контрольных проверок ВРО ООО «РОИС», ОАО «Воронежэнергоремонт», ООО «ТехноСтройМонтаж», ООО «Капитал» и ООО «УК ВАТП», не устранивших допущенные нарушения, переданы на рассмотрение Дисциплинарного комитета для принятия предусмотренных внутренними документами Ассоциации соответствующих мер дисциплинарного воздействия.