

Утверждено:

Советом НП СРОС «Строители
Воронежской области»
Протокол № 41 от «04» июля 2013 г.

ОТЧЁТ

**отдела контроля, экспертизы и технического регулирования НП СРОС
«Строители Воронежской области» о проведенных проверках членов
Партнерства по соблюдению ими обязательных требований,
установленных правилами саморегулирования, стандартом
саморегулирования, техническими регламентами и иными документами
Партнерства**

за II квартал 2013 года.

Согласно графиков проверок во II квартале 2013 года намечено провести проверку 44 организаций - фактически проверено 38. 6 организаций не проверено, по просьбе руководителей проверки перенесены на III квартал это:

- ООО «Центрчерноземгаз»;
- ИМ Мишунькин;
- ООО «РСУ-43»;
- ООО «Степс»;
- ООО «Воронежстройреконструкция»;
- ООО «Воронежтеплотехнология».

За отчетный период проведено 5 внеплановых проверок:

- ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж». Ранее выявленные замечания не устранены, приостановление действия свидетельства о допуске продлено на 60 дней;

- ООО «Синель». Строительную деятельность не ведут уже третий год из-за отсутствия объемов работ – действие свидетельства приостановлено на 60 дней;

- ООО ПСК «Домострой». Действие свидетельства приостановлено – предлагается вынести на рассмотрение общего собрания об исключении из Партнерства;

- ООО «Новохопёрскстройсервис». Ранее выявленные замечания устранены. Действие свидетельства о допуске восстановлено;

- ООО «Ремстрой». Внеплановая проверка проводилась по жалобе муниципального казенного учреждения (МКУ) «Управление капитального строительства» администрации Старооскольского городского округа Белгородской области на срыв сроков строительства городской больницы и неудовлетворительное качество работ.

Во втором квартале продолжена проверка внедрения и соблюдения требований стандартов СРО в том числе на строительство объектов.

Проверялись соблюдение стандартов в ООО «Легос», ООО «Строитель», ООО «Вентран-Телеком», ООО «Новатор», ООО «Спецремстрой», ООО «Гарант-Строй».

Проверялись соблюдение стандартов:

- СТО 005 НОСТРОЙ 2.33.52-2012 – организация строительной площадки;
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.33.14 -2012 - организация строительного производства – общие положения;
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.6.54-2012 – конструкции монолитные бетонные и железобетонные;
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.15.10-2011 – монтажные, пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию систем охранно-пожарной сигнализации...;
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.37-2012 – устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог из горячего асфальтобетона.

Основные нарушения Стандартов по организации строительных площадок, складированию и хранению строительных материалов, ограждение проемов котлованов, подкрановых путей, устройство безопасных входов в здание, арматурные работы, захламленность строительных площадок.

Как правило на выявление замечания производители работ и руководство организаций реагируют оперативно.

Акты проверок, имеющие замечания рассматриваются контрольным комитетом, который устанавливает сроки их исполнения. Ведется контроль за своевременным исполнением.

Генеральный директор



А.Д.Никулин