

Утверждено

Советом АСРО «Строители Черноземья»

Протокол №105 от «11» июля 2017 г.

ОТЧЕТ

Исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации по соблюдению ими обязательных требований, установленных правилами саморегулирования, стандартами саморегулирования и иными документами Ассоциации за 2 квартал 2017 года.

Согласно годовому плану в 2 квартале 2017 года планировалось провести 25 контрольных проверок членов Ассоциации.

В МУП «ОКС Россошанского района» проверка не была проведена в связи с просьбой руководителя о переносе контрольных мероприятий на более поздний срок.

В ходе фактически осуществленных 24 плановых проверок **не выявлены нарушения** у 16 членов Ассоциации: ООО «ОЭК-АЭС», ООО «ОЭК-ЭТМ», ООО «Легос», ООО «Дельта-плюс», ООО «ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ», ООО «ЭВЕРЕСТ», ООО «Кондор», ООО «Новатор», ООО «Калачагрострой», ООО «Спецремстрой», ООО «Центр ЭлектроМонтаж», ЗАО «Борисоглебскгазстрой», ИП Андросов Иван Михайлович, ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция», ИП Алексеев Виктор Александрович, ООО «Вентран-Телеком».

Остальные прошедшие проверку организации **допустили нарушения**, основными из которых являются:

- **не соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске** в части своевременности повышения квалификации: в ООО «Стройтранс» и ООО Фирма «Центропроект» не повышена квалификация у 8 специалистов.

- **не соблюдение условий членства** в части своевременности уплаты целевых и членских взносов, а также своевременности продления сроков действия удостоверений у ответственных работников по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности.

На момент проверки задолженность по уплате целевых и членских взносов имели 3 проверяемые организации на общую сумму 60 000 рублей, в том числе:

- ООО Фирма «Центропроект» - 13 750 руб.;
- ООО «Хопер-Автодор» - 25 000 руб.;
- ОАО Новоусманская ПМК №11 «Водстрой» - 21 250 руб.

Просрочены сроки действия удостоверений по охране труда, допуску к работе в электроустановках и о прохождении пожарно-технического минимума у 16 специалистов из ООО «Стройтранс», ООО «Кабельмонтаж», ООО «Хопер-

Автодор», ООО «Гарант-Строй», ООО «Капитал», ОАО Новоусманская ПМК №11 «Водстрой», ИП Гуленин Александр Николаевич.

В 2 квартале проведены 5 выездных проверок, в ходе которых проверены **соблюдения требований стандартов Ассоциации СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве»** и СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 «Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях»:

- при производстве работ по монтажу вентиляционной трубы реакторного здания Энергоблока №2 на Нововоронежской АЭС (подрядчик - «ОЭК-АЭС»);
- при монтаже трубопроводов системы спецканализации во вспомогательном реакторном здании Энергоблока №2 на Нововоронежской АЭС (подрядчик - «ОЭК-ЭТМ»);
- при укладке полиэтиленовых труб диаметром 600 мм и монтаже сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1000 и 1500 мм на самотечном коллекторе по ул.Свободы 159-165 г.Борисоглебске (подрядчик – ЗАО «Борисоглебскгазстрой»);
- при укладке полиэтиленовых труб диаметром 100 мм и монтаже сборных железобетонных колодцев диаметром 1500 мм на водопроводе в поселке совхоза Павловка Грибановского муниципального района Воронежской области (подрядчик – ИП Андросов И.М.);
- при производстве электромонтажных работ в магазине №14 РАЙПО в с. Богана Борисоглебского муниципального района Воронежской области (подрядчик- ИП Алексеев В.А.).

В ходе проверок отступлений от требований перечисленных стандартов Ассоциации **не выявлено.**

Большинство из числа ранее перечисленных нарушений, выявленных в ходе плановых проверок, устранены в сроки, рекомендованные контрольными комиссиями.

30-31 мая текущего года по жалобе врио генерального директора КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» Найчука И.Ю. на некачественную работу АО «СРСУ-7» проведена внеплановая проверка с выездом на объекты «Спортивный комплекс» в с.Репьевка и «Поликлиника на 500 посещений в смену для Бутурлиновской ЦРБ». Содержащиеся в письме руководителя КП ВО «Единая дирекция» факты о нарушениях, допущенных АО «СРСУ-7» на строительстве этих объектов, подтвердились.

Применить в отношении указанной организации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами АСРО «Строители Черноземья», не представлялось возможным, так как 01.06.2017 года АО «СРСУ-7» добровольно вышло из состава Ассоциации.

**Генеральный директор АСРО
«Строители Черноземья»**



А.Д. Никулин