

Утверждено: Советом
АСРО «Строители Черноземья»
Протокол № 75 от
«13» октября 2015 г.

ОТЧЕТ

Исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов по соблюдению ими обязательных требований, установленных правилами саморегулирования, стандартам саморегулирования, техническими регламентами и иными документами Ассоциации за III квартал 2015 года

Согласно годовому плану проверок в III квартале 2015 года планировалось проверить 47 членов Ассоциации, кроме того проверка ООО «Строитель» по просьбе руководителя организации перенесена со II на III квартал. Фактически в отчетном периоде осуществлены плановые проверки 39 организаций

В 9 организациях запланированные проверки не производились:

- в ООО «Стройпроектсервис», ООО Кирпичный завод «Гвазденский», ООО «ВНИИКП», ООО «Делфи» - в связи с исключением из членов Ассоциации;

- в ЗАО «МПК-79», ООО «Дорразметка» - в связи с приостановлением действия свидетельства;

- в ООО «УК ВАТП», ООО «Газбыт», ВРО ООО «РОИС» - по просьбе руководителей проверки перенесены на IV квартал.

В ходе проведенных проверок **не выявлены нарушения** у 8 членов Ассоциации:

ООО «Виксер», ООО Фирма «Реставрация», ООО «СпецДорСервис», ООО Эртильская ПМК-6 Водстрой», ООО «АНПС», ООО «Жилстрой плюс», ООО «ДСР», ЗАО «ЦП и КС».

Остальные прошедшие проверку организации **допустили нарушения**, основными из которых являются:

- **не соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске** в части своевременности повышения квалификации и прохождения аттестации инженерно-технических работников. Так, в 12 организациях не была повышена квалификация у 42 специалистов, в 21 - не произведена аттестация 181 ИТР;

- **не соблюдение правил саморегулирования об обязательном страховании гражданской ответственности** - у 5 организаций страховая сумма была меньше минимального размера, установленного принятыми Ассоциацией правилами страхования;

- **не соблюдение условий членства** в части своевременности уплаты целевых взносов, а также своевременности продления сроков действия удостоверений у ответственных работников по охране труда, пожарной и электробезопасности. Так, на момент проверки задолженность по уплате членских взносов имели 12 проверяемых организаций на сумму 257 750 рублей, в том числе:

- ООО «Спецтрансстрой» - 16250 руб.
- ООО «Центр Газстрой» - 12500 руб.

- ООО «КотлСпецСтрой» - 11250 руб.
- ИП «Мишунькин С.М.» - 13750 руб.
- ООО «ЦЧГ» - 16250 руб.
- ООО «Строитель» - 30000 руб.
- ООО «СУОР-25» - 13750 руб.
- ООО «Коттедж-энерго» - 16250 руб.
- ООО «Рем-Строй +» - 30000 руб.
- МКУ «ДЕЗ КС» - 13750 руб.
- ООО «ОЭК-Сервис» - 37500 руб.
- ООО ПКФ «Лик» - 46500 руб.

К окончанию отчетного периода 9 из числа перечисленных организаций сумели погасить имевшуюся задолженность, однако по состоянию на **01.10.2015** года в целом по Ассоциации **20 членов** остаются должниками по уплате целевых и членских взносов на общую сумму **989 504, 75 рубля**, что значительно осложняет финансовое положение исполнительной дирекции.

В 7 организациях у 15 специалистов закончился срок действия удостоверений по охране труда, в 4 организациях 4 работника не имеют удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума, в 6 организациях у 7 ответственных за электрохозяйство отсутствуют действующие удостоверения с допуском к работам в электроустановках;

- **не соблюдение требований Стандарта системы контроля качества**- 4 организации на момент проверки не имели заключенных договоров с аттестованными (аккредитованными) лабораториями.

В III квартале проверено **соблюдение требований стандартов Ассоциации:**

-СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2014 «Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях»- на реконструкции Центрального парка культуры и отдыха в г.Воронеже» (строительный контроль осуществляет МКУ «ДЕЗ КС»);

- СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.37-2012 «Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона» - при ремонте асфальтобетонного покрытия улицы 9 Января на участке от перекрестка с ул. Антонова-Овсеенко до ул. Арбатской (подрядчик - ООО «СпецДорСервис»);

-СТО 005 НОСТРОЙ 2.7.55-2012 «Плиты покрытий и перекрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения»- на строительстве жилого дома по ул. Фурманова, поз. 16-в в г.Россошь (подрядчик - ООО «Строймаркет плюс»).

В ходе проведенных проверок значительных нарушений требований перечисленных нормативных документов **не установлено**. Мелкие замечания устранены в ходе проверок.

У 14 организаций из 39, или у **36%** из числа проверенных организаций отсутствовали объемы работ.

Материалы контрольных проверок **10 организаций** рассмотрены на заседании Контрольного комитета, который вынес соответствующие решения.

Генеральный директор АСРО
«Строители Черноземья»



А.Д. Никулин